


ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT



ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 20/12/2020

This document was created in MY Compliance Management on 10/06/2021 22:38:14



Audit Details	
Audit name:	ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
Audit date:	20/12/2020
Auditor:	Harold Quiel
Audit details:	Inspecciones según el Plan de Contingencia frente a Contaminación en el Mar - Punta Rincon International Terminal.
Overall Outcome:	Passed 8/9 (89%)
Hora / Hour	13:00
Area de atraque / Docking Area	Terminal 2
Nombre de embarcación	Algoma Vision
IMO	9640944
Actividad / Activity	Carbón
Bitacora Ambiental Describir el resultado de la inspección.	19/12 Embarcación área e inicia las actividades de descarga sin novedad que reportar. 20:00 Inspección de vigías y rociadores de polvos, ambos se mantenían según procedimiento, funcionando.
Prevención de sucesos Describir todas las acciones para hacer segura la maniobra de atraque y descarga.	Embarcación atraca sin novedades que reportar, se mantiene oleajes durante las descarga. 20/12. Se mantiene el proceso d e descarga de 60,000 toneladas de carbón bituminoso
MSDS del Producto	Si

Notes

Algoma Vision 9640944

Conclusion Statement

verificar

Audit Criteria

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 20/12/2020

This document was created in MY Compliance Management on 10/06/2021 22:38:14

#1: Derrames

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar el manejo ambiental de sustancias oleosas y/o químicas en el mar y tierra. *Describir hora, tipo, fuente y cantidad de la sustancia derramada.

Notes:

Evidence:



ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 20/12/2020

This document was created in MY Compliance Management on 10/06/2021 22:38:14


#2: Residuos

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de residuos. *Adjuntar registro de disposición de residuos de la embarcación en PDF.
*Describir los tipo, cantidad y origen de los desechos.

Notes:

Evidence:



#3: Respuesta a Derrames PRIT

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar la disponibilidad de los equipos de contingencia de control de derrames. *Describir los equipos MARPOL (disponibilidad y operatividad)

Notes:

Evidence:



ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 20/12/2020

This document was created in MY Compliance Management on 10/06/2021 22:38:14



ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 20/12/2020

This document was created in MY Compliance Management on 10/06/2021 22:38:14


#4: Biodiversidad

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar en el entorno presencia de flora y fauna acuatica y terrestre. *Describe los avistamientos: especie, cantidad, condicion, tamaño. *En caso de Mamífero Marinos, complete el formulario de avistamiento ARAP *En caso de Tortugas Marinas, complete el formulario de avistamiento ARAP

Notes:

Evidence:



#5: Se participó en reunión de pre-arribo?

Outcome: No

Details: Adjuntar constancia de reunión de prearribo en PDF

Notes:


#6: Agua de Lastre

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de agua de lastre de las embarcaciones. *Se debe adjuntar registro de renovación de agua de lastre (lugar/coordenada geográfica) *En caso de que la embarcación tenga un tratamiento de agua de lastre, se debe adjuntar certificado de tratamiento en cumplimiento con el código BWMS Code

Notes:

Evidence:



#7: En caso de haber descarga de Carbón

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Manga/chute de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones tolva de carbón. 3.- Funcionamiento de aspersores de agua (ADJUNTAR FOTOS) 4.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:

Evidence:



ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 20/12/2020

This document was created in MY Compliance Management on 10/06/2021 22:38:14



#8: En caso de haber carga de Cucon

Outcome:

6 - No Aplica

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Shiploader de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones. 3.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 4.- El llenado de los compartimentos no debe sobresalir (ADJUNTAR FOTOS) 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:

#9: Imbornales

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar la presencia de los imbornales antes y durante las descarga.

Notes:

Evidence:

